


とねりこ通信



外壁に浮き出てくる白い物

下の写真のような現象を見た事がある方は多いと思います。そして、「清掃の仕方が悪い」あるいは「清掃をしていないのではないか」というクレームをいただいた経験を持つ方もいるでしょう。この現象は「エフロレッセンス」もしくは「白華現象」と言います。これは、コンクリートに含まれているカルシウムがコンクリート内に侵入した雨水などに溶けて、それがタイルの目地などを伝って外部に出てきたものです。清掃に直接関係するものではありませんが、外壁タイルに付着してしまったものは除去しなければなりません。まだ、量も少なく薄い層の場合は比較的簡単に除去することが出来ます。ナイロンブラシなどで軽くこすって除去してみてください。長い期間放置されていて、層がかなり厚くなってしまっている場合は日常清掃で除去する事は困難です。場合によっては高所作業になったり、酸性の強い白華除去剤を使用したりしなければなりませんので、自己流でしようとしなくて会社に連絡をいただくようお願いいたします。いずれにしても、清掃をしていないことや、清掃の仕方が良くないというような事ではありませんので、ご安心ください。



週に30時間以上働いている方へ

7月20日に社会保険事務所の調査を受けました。調査の趣旨は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入させなければならない人を、キチンと全員加入させているかどうか、という事です。残念ながら代々木の杜企画では週30時間以上の方が全員社会保険に加入しているとは言えない状況にあります。今後、会社としては社会保険事務所の指導に従って、条件に合う方々には全員加入していただかなければなりません。社会保険に加入するとお給料から社会保険料が差し引かれますので手取額が少なくなります。

差し引かれる金額については、加入の際にご説明しますが、例を示すと支給される額が13万円(交通費含む)の方で 約2万円が差し引かれます。手取り額に大きな影響がありますが、現在、国民健康保険、国民年金に加入している方はそちらの保険料を払わなくてよくなります。ただし、国保の脱退手続きをしなければなりません。

今後、対象の方々に順々に連絡をさせていただいて手続きを進めていきますので、皆様のご協力よろしくお願ひします。